PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

# UNITÀ STRUTTURALE

versione 3.0

## Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Data compilazione | 21 / 12 / 2022 | Codice ISTAT |
| 1 | Regione | EMILIA-ROMAGNA | 08 |
| 2 | Provincia | Piacenza | 033 |
| 3 | Comune | Rottofreno | 039 |
| 4 | Località abitata | Sant'Imento | 10004 |
| 5 | Sezione censuaria | | |
| 6 | Identificativo Aggregato Strutturale | 0000000033 | 00 |
| 7 | Identificativo Unità Strutturale | 005 | |
| 8 | Identificativo Area di Emergenza | | |
| 9 | Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000020 | b |
| | | c | d |
| 10 | Indirizzo | Via Santimento | 11 Civico 63 |
| 12 | Mappa in allegato (vedi retro) | | |

## Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata: ○ Sì ● No — 14 ● Interna ○ D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): ● Sì ○ No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 3 — 19 PIANI INTERRATI: ● 0 ○ 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ● ≤2,50 ○ 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 10

22 VOLUME UNICO SU AC: ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 45

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: ○ C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ● Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA: ○ Buona ○ Cattiva ● Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE: ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI: ○ Sì ○ No — 28 PIANO PILOTIS: ○ Sì ○ No — 29 SOPRAELEVAZIONI: ○ Sì ○ No

30 DANNO STRUTTURALE: ○ Gravissimo ○ Medio - grave ● Leggero ○ Assente — 31 STATO MANUTENTIVO: ○ Carente ● Sufficiente ○ Buono

PROPRIETÀ — 32 ☐ Pubblica — 33 ✓ Privata

34 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore): ○ Stabile ● Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità — 38 ☐ Frana — 39 ☐ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA 46

Localizzazione frana — 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

Rischio PAI: ○ R1 ● R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile: ● Sì ○ No

## Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE): S90

49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ✓ Residenziale | (H 1) | D ☐ Turistico | (K 0) | G ☐ Deposito | (N 0) |
| B | ☐ Commercio | (I 0) | E ☐ Produzione | (L 0) | | |
| C | ☐ Serv. pubbl. | (J 0) | F ☐ Uffici | (M 0) | | |

50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE: ☐ ≤1919 ✓ 19-45 ☐ 46-61 ☐ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ☐ 92-01 ☐ ≥2002

51 UTILIZZAZIONE: ● >65% ○ 30-65% ○ <30% ○ Non utilizzato ○ In costruzione ○ Non finito ○ Abbandonato

52 OCCUPANTI: 4